

# まなみーる大ホールの吊物について

## (復旧および使用制限のお知らせ)

**【復旧】 バトン2番**


**【状況】** 2021年4月8日に実施した吊物保守・定期点検にて、マニラロープが著しく摩耗しているとの診断結果があったため、使用中止の措置を取りましたが、同6月初旬、新品マニラロープに交換し復旧いたしました。今後は問題なく使用可能です。

**【使用制限】 ボーダーライト1番、バトン9番**

**【理由】** 2021年4月8日に実施した吊物保守・定期点検にて、マニラロープが摩耗しているとの診断結果がありました。同バトンに重量物を吊る場合、事前に舞台チームへご相談下さい。重量や施工方法により、使用可否の判断をさせていただきます。

**【期間】** 2021年4月8日より ※ 使用制限継続・復旧時期未定・調整中

大ホール平面図



大ホール立面図

